

TRACCIA NON ESTIMATA

AMBITO 01 “Misure dimensionali per la metrologia delle superfici e sviluppo di sensori, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca nel campo della sensoristica e alla disseminazione del metro”



Traccia n. 1

Con riferimento ad una misura dimensionale, il candidato illustri le componenti di incertezza più rilevanti.

.

AMBITO 01 “Misure dimensionali per la metrologia delle superfici e sviluppo di sensori; con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca nel campo della sensoristica e alla disseminazione del metro”



Traccia n. 2

Con riferimento ad una misura dimensionale, il candidato illustri i concetti metrologici di disseminazione e riferibilità.

TRACCIA NON ESTIMATA

AMBITO 01 “Misure dimensionali per la metrologia delle superfici e sviluppo di sensori, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca nel campo della sensoristica e alla disseminazione del metro”



Traccia n. 3

Il candidato illustri una strumentazione che può essere impiegata per la caratterizzazione dimensionale delle superfici.

TRACCIA ESTRATTA



AMBITO 01 “Misure dimensionali per la metrologia delle superfici e sviluppo di sensori, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca nel campo della sensoristica e alla disseminazione del metro”

Traccia n. 4

Con riferimento alla metrologia dimensionale, il candidato descriva la realizzazione di un campione primario di lunghezza.