

TRACCIA ESTRATTA

AMBITO 02: “Campioni e trasduttori per le misure termo-igrometriche, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione.”



Traccia n. 1

Con riferimento alle misure di umidità, il candidato illustri i concetti metrologici di disseminazione e riferibilità.

TRACCIA NON ESISTE

AMBITO 02: “Campioni e trasduttori per le misure termo-igrometriche, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione.”



Traccia n. 2

Per una misura di umidità il candidato fornisca un esempio di bilancio di incertezza, distinguendo tra contributi di tipo A (statistico) e tipo B (altre fonti).

TRACCIA NON ESTIMATA

AMBITO 02: "Campioni e trasduttori per le misure termo-igrometriche, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione."



Traccia n. 3

Il candidato illustri la differenza tra un campione primario e un campione secondario nell'ambito dell'Igrometria.

AMBITO 02: “Campioni e trasduttori per le misure termo-igrometriche, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione.”



Traccia n. 4

Con riferimento a una misura di umidità, il candidato illustri i contributi principali di incertezza.

TRACCIA ESTRATA



AMBITO 02: “Campioni e trasduttori per le misure termo-igrometriche, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione.”

Traccia n. 5

Il candidato discuta la catena di riferibilità per la taratura di un sensore di umidità relativa.