

TRACCA NON ESTIMATA

AMBITO 03: "Misure di temperatura riferibili ai campioni nazionali della scala ITS-90, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione"



Traccia n. 1

Per la taratura di un termometro, il candidato illustri i contributi principali di incertezza.

TRACCIA ESTRATTA

AMBITO 03: "Misure di temperatura riferibili ai campioni nazionali della scala ITS-90, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione"



Traccia n. 2

Il candidato illustri quali strumentazioni e metodi si possono utilizzare per il controllo e il mantenimento della temperatura in un termostato.

TRACCIA NON ESTIMATA

AMBITO 03: "Misure di temperatura riferibili ai campioni nazionali della scala ITS-90, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione"



Traccia n. 3

Il candidato illustri quale strumentazione si utilizza per la misura di un termometro a resistenza.

TRACCIA ESTRATTA

AMBITO 03: "Misure di temperatura riferibili ai campioni nazionali della scala ITS-90, con particolare riferimento al supporto alle attività di ricerca e disseminazione"



Traccia n. 4

Con riferimento alla termometria, il candidato illustri i concetti di disseminazione e riferibilità.